



FŐPILÓTA EJTŐERNYŐS HELYETTES
6/2011. számú
intézkedése
a tartalék-ejtőernyő kupolák egységes hajtogatási idejének
meghatározásáról

Az FAI IPC, hazai tapasztalatok és más nemzetek ejtőernyős szervezeteinek ajánlásai és gyakorlata alapján – egyeztetve a főoktatókkal és szakmai vezetőkkel - a tartalék-ejtőernyők behajtogatási/újrahajtogatási idejének érvényességét egységesen maximálisan 6 hónap időtartamban határozom meg, kivéve, ha a gyártó ennél kevesebb időtartamot ír elő. A fenti intézkedés alapján csak olyan tartalék-ejtőernyő használható, amelyet egy erre jogosult hajtogató 6 hónapon belül hajtogatott be, a hajtogatás tényét a tartalék-ejtőernyő hajtogatólapjára aláírásával és nyilvántartási számával rávezette, és érvényes blombával látott el.

A tartalék-ejtőernyő nem használható, ha

- az előírt üzemi felülvizsgálati ideje lejárt,
- hajtogatási ideje lejárt,
- azonosító kártyája, vagy hajtogatólapja elveszett, vagy megsemmisült,
- a hajtogató plomba sérült, vagy hiányzik,
- olyan behatás érte a tartalék-ejtőernyőt, amely befolyásolhatja a rendeltetésszerű működését.

Az intézkedés célja az egységes, könnyen nyilvántartható, átlátható és ellenőrizhető rendszer bevezetése.

Jelen intézkedés a már eddig behajtogatott tartalékejtőernyőkre is vonatkozik.

Budapest, 2011. február 22.



Tóth János
főpilóta ejtőernyős helyettes

